

Aantasting kleurstoffen door lichtinvloeden. - 1995

De mantel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 45% wol, 35% cashmir, 20% polyester; voering: 100%viscose en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

u p z d l

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling.

De Commissie heeft onder U.V.-licht op het artikel geen sporen aangetroffen van een speciale vlekkenbehandeling. Wel is onder UV-licht duidelijk te herkennen, dat de kleurstoffen van de beide schouderpartijen zijn aangetast door lichtinvloeden. De reeds aangetaste kleurstoffen zijn tijdens de reinigingsbehandeling in het reinigingsbad afgespoeld, waardoor de thans aanwezige beschadiging zichtbaar is geworden. De lichtaantasting van de kleurstoffen op beide schouderpartijen is niet gelijk, zodat de kleuraflow aan de ene zijde iets meer in het oog vallend is dan aan de andere. Ter voorlichting van de consument voegt de Commissie toe, dat kleuraflow door lichtaantasting niet kan ontstaan door een reinigingsbehandeling, maar er wel duidelijker zichtbaar door kan worden. Oorzaak van de schade was in aanleg al aanwezig voor de afgifte van de reiniging (klacht ongegrond).

95.021