

## **Een verbleekte nylon herenjas. -1992**

De voor intensieve lichtinwerking beschermde plaatsen onder bijvoorbeeld de kraag hebben nog de oorspronkelijke kleur. Onder UV- licht is duidelijk te herkennen dat het hier gaat om een lichte aantasting van de kleurstof, waarmee het artikel tijdens de fabricage is behandeld. Door de reinigingsbehandeling kan deze schade niet ontstaan, maar wel duidelijk zichtbaar worden. Daarbij tekent de Commissie ter voorlichting van de consument aan dat het voor de buitenkant van het artikel verwerkte materiaal, nylon, zeer gevoelig is voor lichtinvloeden. Indien een dergelijke schadevorm door de gegeven reinigingsbehandeling zou zijn ontstaan, zou ook het materiaal van de voering en het breisel in kleur zijn aangetast. Dit is hier niet het geval. Dat de ondernemer geen gegevens heeft verstrekt over een opmaakbehandeling geeft geen indicatie dat daarbij iets verkeerd is gegaan, zoals de consument veronderstelt. Een artikel van deze samenstelling verlangt nu eenmaal geen afwerking, zoals ook het symbool 1 aangeeft (klacht ongegrond).

92.019