

Bij ophalen donzen dekbed bij ondernemer constateert consument een brandgat in het tijk - 1992

Rondom de beschadiging is het materiaal scherp gerand. Daarvan zou geen sprake zijn geweest indien het artikel met het brandgat enige tijd aan gebruik onderhevig zou zijn geweest. Alsdan zou het materiaal rondom het gat onvermijdelijk verder zijn beschadigd.

Het gat is bovendien van een dusdanige grootte dat het donzen vulmateriaal er tijdens het gebruik voor een belangrijk deel doorheen verdwenen zou zijn. De carré waarin het gat zich bevindt is echter nog voldoende gevuld. Ook bij de controle door kloppen tijdens de aanneming van het artikel ter reiniging zou het dons door een toen reeds aanwezig gat onvermijdelijk heen zijn gestuift.

Indien een dergelijke schadevorm reeds bij afgifte ter reiniging in het artikel aanwezig zou zijn geweest, had deze bovendien toen opgemerkt behoren te worden en met de consument besproken moeten worden. Het stadium, waarin de ondernemer de schade heeft geconstateerd, is te laat.

Onder de gegeven feiten en omstandigheden kan er slechts van worden uitgegaan dat de schade is ontstaan tijdens opslag of transport, voor hetgeen de ondernemer verantwoordelijk is.

97.182