

## **De lammy coat is gescheurd. - 1991**

Onderzoek, waartoe de voering iets is losgetornd, heeft uitgewezen dat ter plaatse van de scheuren op de rug het leder aan de binnenzijde tijdens de fabricage is afgeplakt.

De aard en de vorm van de scheuren in aanmerking genomen, gaat het hier duidelijk herkenbaar om zogeheten 'vilsneden'. De leerveredelingsproducten, (vulmiddelen, verstevigingsmiddelen) die tijdens de bewerking van leer tot kleding worden toegepast, zullen deze 'vilsneden' aan het oog hebben onttrokken. Deze veredelingsproducten lossen echter in het chemisch reinigingsbad onvermijdelijk op, met gevolg dat na afloop van de reinigingsbehandeling geen dergelijke beschadiging pas zichtbaar wordt (klacht ongegrond).

91.445