

## **Gaatjes in het herenkostuum. - 1992**

Hier is geen sprake van een mechanische beschadiging.

Microscopisch onderzoek heeft aangetoond dat de schade door insecten/mottenvraat veroorzaakt werd. Typische beetplekken waren duidelijk te herkennen op enkele geprepareerde vezels uit de directe omgeving van de schade. Door de mechanische beweging tijdens de reinigingsbehandeling heeft het reeds plaatselijk aangetaste materiaal de reinigingsbehandeling niet meer zonder verdere schade kunnen doorstaan (klacht ongegrond).

92.018