

Het windjack is valer geworden. - 1992

Op en aan het artikel is op een herkenbare plaats geen samenstellingsetiket aangetroffen. Het artikel is voorzien van een behandelingsetiket met de symbolen:

w p b f h

De Commissie heeft vastgesteld, dat het artikel niet conform de door de fabrikant voorgeschreven etikettering is behandeld. Immers, het behandelingsetiket vertoont het symbool, hetgeen reiniging in Fluor betekent, terwijl de ondernemer heeft aangegeven het artikel in het middel Per, waarvoor het symbool staat, te hebben behandeld. Desondanks acht de Commissie de ondernemer niet volledig aansprakelijk voor de vastgestelde schade, aangezien deze ook bij aanwending van het juiste middel R113 zou zijn ontstaan, maar vermoedelijk gedeeltelijk in iets mindere mate. De Commissie is tot de conclusie gekomen, dat het vaal worden van het artikel het gevolg is van een lichte beschadiging van de kleurstof. Ter toelichting hierop deelt de Commissie nog het navolgende mede. De voor intensieve lichtinwerking beschermde plaatsen, bijvoorbeeld de achterkant van de capuchon, hebben nog de oorspronkelijke kleur. Onder UV-licht is duidelijk te herkennen dat het hier gaat om een lichte aantasting van de kleurstof, waarmee het artikel tijdens de fabricage is behandeld. Door de reinigingsbehandeling kan deze schade niet ontstaan, maar wel duidelijker zichtbaar worden (klacht ten dele gegrond).

92.072