

## **Verkleuring ontstaan na reinigingsbeurt kan alleen ontstaan zijn door te hard strijken door consument of bij afwerking confectie – 1995**

De hier te constateren kleurveranderingen kunnen alleen zijn ontstaan door te heet strijken. Dit zal vóór de gegeven reinigingsbehandeling zijn gebeurd (bij de consument thuis of tijdens de afwerking bij de confectie), aangezien een niet op de gevoeligheid van dit materiaal aangepaste afwerkmethode nadien zich donker en met doorslag van de naden zou aftekenen. Een voor de reinigingsbehandeling plaatsgevonden strijkbeurt, die niet overeenkomstig het symbool plaatsvindt, kan de kleurstoffen van de vezels aantasten, zonder dat dit direct wordt opgemerkt. In aanleg aangetaste kleurstoffen spoelen in het chemisch reinigingsbad af, met gevolg dat na afloop van het reinigingsproces op de plaatsen, waar de inwerking van hitte te intensief is geweest een verkleuring naar licht zichtbaar is. Daarbij wordt aangetekend dat het gebruik in de branche van onderstoom en strijken niet gepaard gaat met hoge temperaturen (klacht ongegrond).

95.005