

## **Krimp door synthetische vezels in het breisel. - 1992**

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 60% wol, 20% angora, 20% polyamide en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

y p v f l

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling.

Het artikel vertoont wel tekenen van krimp. Dit is terug te voeren op de aanwezigheid van synthetische vezels in het breisel. De wollen vezels in het breisel gaan onder invloed van de mechanische beweging van een reinigingsbehandeling nu eenmaal langs de aanwezige gladde vezels schuiven, met gevolg dat na een of meer reinigingsbeurten krimp kan optreden. Door de hier opgetreden krimp is het breisel enigszins in elkaar gaan zitten, met gevolg dat het breisel een andere greep en een andere lichtreflectie heeft gekregen. De door de consument gestelde grijze waas zal naar valt aan te nemen op de andere lichtreflectie zijn terug te voeren. De Commissie wordt evenwel in haar oordeelsvorming daarover bemoeilijkt nu zij niet beschikt over ongereinigd identiek materiaal (klacht ongegrond).

92.061