

Krimp van gordijnen door te hete droging. - 1992

Onderzoek heeft uitgewezen dat het materiaal van het artikel is samengesteld uit: acryl, polyester alsmede een geringe hoeveelheid katoen.

De Commissie is tot de conclusie gekomen, dat de opgetreden krimp het gevolg is van het feit, dat de gordijnen bij een te hoge temperatuur zijn gedroogd, waardoor onder invloed van acryl vervorming en/of krimp plaats heeft gehad.

Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de ondernemer aansprakelijk is voor de vastgestelde schade en deze dient te vergoeden.

92.246