

**Door lichtbeschadiging verliest het optisch wit zijn stralingskracht, waardoor de eigen, geelachtige kleur van het optisch wit zichtbaar wordt. Dit kan een reiniger niet toegerekend worden. - 1995**

De berber karpert vertoont geen tekenen van een niet aan het materiaal aangepaste reinigingsbehandeling.

Onder UV-licht valt duidelijk te herkennen dat het hier gaat om een lichtbeschadiging van het optisch wit waarmee het wollen materiaal tijdens de fabricage behandeld is geweest. De zijde welke het meest als onderkant zal zijn gebruikt, alsook de plaatsen, waarop meubels zullen hebben gestaan, zijn voor intensieve lichtinwerking meer beschermd geweest en hebben nog een helderdere kleur. Door lichtbeschadiging verliest het optisch wit zijn stralingskracht, waarna de eigen, geelachtige kleur van het optisch wit zichtbaar wordt. De afbraak van het optisch wit kan geleidelijk aan plaatsvinden waarna op een gegeven moment, nadat de algehele verontreiniging tijdens een reinigingsbeurt is verwijderd, de vergeling duidelijk aan het licht treedt.

Een reiniger kan niet van tevoren vaststellen of het materiaal met optisch wit is behandeld geweest en of dit reeds is afgebroken. Een reiniger kan zich slechts zo goed als mogelijk volgens de gangbare reinigingsmethoden inspannen voor een goed reinigingsresultaat. Een toezegging voor een resultaat als nieuw kan een reiniger niet geven. Niet gebleken en/of gesteld is dat de ondernemer in dit geval zo'n toezegging heeft gedaan. De consument mocht redelijkerwijs niet verwachten dat de ondernemer een voorbehoud maakte (klacht ongegrond).

95.049