

Lichte plekken in het karpet. - 1991

Hier is sprake van onttwijning. Teneinde garens meer stevigheid, stabiliteit en sterkte te geven, worden deze uit meer draden samengesteld en vooraf getwijnd (dit wil zeggen een aantal malen per cm om hun lengteas gedraaid). Onder invloed van gebruiksomstandigheden (zoals wrijving met schoeisel, plaatsing meubels) en reinigingsbehandelingen heeft de onttwijning kunnen plaatsvinden, omdat de samenstellende draden te weinig zijn getwijnd en/of de samenstellende vezels een korte vezellengte hebben. Door onttwijning zijn de garens lossier van structuur geworden en krijgt het poolmateriaal een andere lichtreflectie (klacht ongegrond).

91.533