

Na chemische reiniging vertoont colbert op schouderpartijen een witte lijmlaag. - 1996

De door de Commissie vastgestelde schade aan het artikel is veroorzaakt door lijmdoorslag. Het kleefmiddel van de stof, die aan de binnenzijde van de schouderpartij is gelijmd om ter plaatse versteviging aan te brengen, is niet bestand gebleken tegen een chemische reinigingsbehandeling, zodat ter plekke een witachtige "uitslag" is ontstaan. In dit verband merkt de Commissie nog op, dat hier sprake is van een fabricagefout en niet van een foutieve reinigingsbehandeling door de ondernemer.

96.113