

Na herbehandeling vertonen gordijnen van acryl kreukels en vervormingen. - 1997

De overgordijnen zijn op een herkenbare plaats noch van een samenstellingsetiket, noch van een behandelingsetiket voorzien.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het materiaal van het artikel is samengesteld uit: acryl.

De Commissie is tot de conclusie gekomen, dat de aangetroffen beschadigingen van de gordijnen in de vorm van vervormingen, duiden op een opmaak op veel te hoge temperatuur en is karakteristiek voor acryl. Hoewel de gordijnen niet van een samenstellings- noch van een behandelingsetiket zijn voorzien, had de ondernemer op grond van zijn vakkennis acrylvezels moeten vermoeden en derhalve bij de opmaak weinig warmte moeten gebruiken.