

**Optisch wit vertoont ongelijkmatig beeld met breuken en vouwen, hetgeen erop wijst dat de reinigingsomstandigheden onvoldoende op het artikel afgestemd zijn geweest. - 1996**

Onderzoek onder UV-licht wijst uit dat een deel van de vlekvorming in de gordijnen ontstaan als gevolg van atmosferische invloeden (licht, warmte, vocht), waardoor het fabrieksmatig aangebrachte optisch wit is aangetast (vergeeld). Door verwijdering van het vuil tijdens de reinigingsbehandeling valt na de reiniging de vlekvorming met name in de banen meer op.

Een beoordeeld exemplaar van het artikel waarop de klacht geen betrekking heeft, vertoont beduidend minder tekenen van gebruik en zal derhalve aan mindere intensieve atmosferische invloeden hebben bloot gestaan.

Onder UV-licht vertoont zich het optisch wit verspreid over het gehele artikel, daarnaast vertoont zich een ongelijkmatig beeld met breuken en vouwen. Dit wijst erop dat de reinigingsomstandigheden niet, althans onvoldoende op het volume van het artikel afgestemd is geweest (te volle lading, gereinigd in te veel gepropte toestand) . Een deel van de aangetroffen vlekvorming is daarop terug te voeren. Alleen het aantal exemplaren van het artikel, waarop de klacht betrekking heeft vertoont dat ongelijkmatige beeld.

Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de schade de ondernemer ten dele toe te rekenen is.