

**Schadeveroorzakende feit aanwezig voordat het gilet voor reiniging werd aangeboden. Textiel al in aanraking geweest met substantie waarin zich een bijtend middel bevond. - 1995**

Na reiniging bevinden zich twee grote scheuren in het artikel, dat slechts eenmaal is gedragen en ter verwijdering van (vocht)vlekken is afgegeven.

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 90% viscose, 10% linnen; voering: niet meer leesbaar.

De inhoud van het behandelingsetiket is eveneens niet meer leesbaar. Het artikel vertoont geen tekenen van een niet aan het materiaal aangepaste reinigingsbehandeling.

Onder UV-licht zijn op de rugzijde van het artikel twee geel gerande vlekken zichtbaar (een aan de onderkant en een dicht bij de hals).

Dit wijst erop dat het materiaal aldaar in aanraking is geweest met een substantie, waarin zich een bijtend middel heeft bevonden. Dit bijtende middel heeft op de textielvezels ingewerkt en in reactie op het chemische reinigingsbad de vezels deels aangetast (plek bij de hals), deels reeds gebroken (plek onderaan) met als gevolg, dat daar scheurvorming is ontstaan. Een dergelijke schade valt slechts te verklaren door oorzaken tijdens het gebruik en dat derhalve de oorzaak van de schade in aanleg aanwezig was voor de afgifte ter reiniging (klacht ongegrond).

95.060