

**Na reiniging (nawassen) vertoont crèmekleurig tapijt plukken en bovendien is het grijs geworden. - 1997**

Het poolmateriaal van het artikel vertoont tekenen van vergrauwing. Vergrauwingen ontstaan tijdens de reinigingsbehandeling en kunnen niet meer ongedaan worden gemaakt. In dit geval zal de vergrauwing erop zijn terug te voeren dat het artikel niet, althans onvoldoende voor de gegeven eerste reinigingsbeurt is uitgeklopt. Tussen de polen bevindt zich thans nog restant stof/vuil. Niet goed verwijderd vuil komt in het reinigingsbad los en zet zich weer terug af op het artikel.

Plaatselijk is de lussenpool voorts onttwijnd. Een dergelijke schadevorm kan niet door de reiniging veroorzaakt worden, maar daarna wel eerst duidelijk aan het licht treden. Het uit meer draden samengesteld en in elkaar gedraaide garen zal op die plaatsen aan wrijving en indrukken tijdens het gebruik hebben blootgestaan en zal daardoor reeds losser van structuur zijn geworden. Door de reinigingsbehandeling, die onvermijdelijk met mechanische beweging gepaard gaat, komt de onttwijning des te sterker naar voren. (gedeeltelijk gegrond)

97.020