

Verschillende behandeling van zes ter reiniging afgegeven bankhoezen. - 1992

Onder U.V.-licht is duidelijk te herkennen dat n van de overgelegde exemplaren is natgewassen, waardoor dit exemplaar een andere lichtreflectie heeft gekregen en de in het reinigingsbad afgespoelde kleurstof van de voering zich op niet meer te verwijderen wijze op de bovenstof heeft vastgehecht in de vorm van bruin getinte vlekken. Een proef met water wijst bovendien uit dat: de kleurstoffen van het voeringmateriaal niet bestand zijn tegen water. De andere overgelegde exemplaren zijn duidelijk herkenbaar chemisch gereinigd. Een proef met Per wijst hier uit dat de kleurstoffen van de voering bestand zijn tegen chemisch reinigen.

De ondernemer heeft derhalve de als n geheel ter reiniging afgegeven kushoezen geen gelijke behandeling gegeven, zoals mag worden verwacht. Daarvan heeft de ondernemer de gevolgen te dragen. Tegen de achtergrond van het vorenvermelde oordeelt de Commissie het voor het overige gestelde niet relevant.

92.028