

Vlekken in het karpel door waterschade in het pand van de ondernemer. De ondernemer acht de eigenaar van het pand aansprakelijk – 1992

Rondom de schadeplekken zijn vochtvlekken van het poolmateriaal op het stramien te zien. Deze zijn ontstaan door vocht- en warmte-inwerking. Mede hierdoor is schimmelvorming (aantasting door micro-organismen) op het artikel ontstaan. Tussen partijen staat vast dat de schade is ontstaan na het afgeven van het artikel ter reiniging. Tegenover de consument is de ondernemer daarvoor aansprakelijk. Of en op wie de ondernemer verhaal kan vinden is in de hier aan de orde zijnde relatie niet relevant (klacht gegrond).

(zie ook categorie 'Externe oorzaak', subcategorie 'Schimmel')

92.027