

Een zijden pakje is o.a. hobbelig geworden - 1991

Uit reconstructie - proeven met het overgelegde stofstaal – is gebleken dat, wanneer tijdens de opmaakbehandeling ook maar enige rekkracht wordt uitgeoefend, de stof zodanig rekt, dat een structuur verandering optreedt (hobbelig). Gelet op de glad gebleven delen van het artikel oordeelt de Commissie het niet aannemelijk, dat de door de ondernemer gegeven afwerking van het artikel aan deze schadevorm debet is. Dergelijke structuurveranderingen kunnen eerst na (herhaalde) reinigingsbeurten, welke nu eenmaal met mechanische beweging gepaard gaan, duidelijker aan het licht treden. Overigens mocht de ondernemer bij dit materiaal ervan uitgaan dat het bestand is tegen de in de branche gebruikelijke opmaakapparatuur (klacht ongegrond).

91.441