

Op het behandelingsetiket dient gewaarschuwd te worden dat applicatieparels niet bestand zijn tegen chemische reiniging. Voldoende zorg ondernemer. - 1994

De bruidsjacon is op een herkenbare plaats noch van een samenstellingsetiket, noch van een behandelingsetiket voorzien. Uit het onderzoek is gebleken dat de kunststofparels zijn vervaardigd van een materiaal dat niet bestand is tegen het algemeen gebruikelijke reinigingsmiddel Per. Wanneer de coating op de parels eenmaal plaatselijk is aangetast, geschiedt het oplossen of zacht worden van het materiaal van binnen uit. De Commissie merkt op dat blijkens haar ervaringen klachten over japonnen met kunststof parels die niet tegen chemisch reinigen bestand zijn, de laatste jaren in aantal toenemen. De conclusie moet zijn dat het onderhavige artikel niet geschikt is voor een chemische reinigingsbehandeling alvorens de parels verwijderd zijn. Hiervoor behoort door middel van behandelingsetiket te worden gewaarschuwd. De ondernemer heeft voldoende voorzorg in acht genomen door eerst een test te doen en mocht er bij gebreke van een behandelingsetiket en/of samenstellingsetiket van uitgaan dat het artikel bestand was tegen de algemeen in de branche gebruikelijke reinigingsbehandeling (klacht ongegrond).

94.360