

Blaasvorming door het oplossen van plakbaar binnenwerk. - 1995

Het donkerblauwe kostuum en de mantel vertonen geen tekenen van een niet aan het materiaal aangepaste reinigingsbehandeling.

Het uiterlijk en de greep van het materiaal van de voering en het materiaal van de bovenstof, behoudens voor wat betreft de delen waarop de klacht betrekking heeft, zijn goed. Dit zou niet het geval zijn geweest, indien de omstandigheden in het reinigingsbad te wensen zouden hebben overgelaten. Tekenen van een onvakkundig uitgevoerde opmaakbehandeling vertoont het artikel evenmin.

Bij de confectionering is ter versteviging van het artikel gebruik gemaakt van plakbaar binnenwerk. De lijmlaag van het binnenwerk is niet reinigingsbestendig gebleken en is plaatselijk opgelost met als gevolg dat thans blaasvorming zichtbaar is. Deze eerst na reiniging aan de licht tredende schade behoeft niet te betekenen dat identieke artikelen van dit merk en deze serie aan hetzelfde probleem onderhevig zullen zijn. De mate van hechting van het plakbaar binnenwerk wordt per artikel bepaald door de mate van verhitting van het binnenwerk, hetgeen een stukbehandeling is en geen behandeling per partij stof (klacht ongegrond).