

Bruine vlekken op de revers van een zijden colbert – 1992

Van schroeiplekken, zoals de consument veronderstelt, is hier geen sprake. Zijde verdraagt bovendien goed de in de branche, bij de opmaakbehandeling toegepaste standaardtemperaturen, hetgeen reeds volgt uit het symbool. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de oorzaak van de schade in aanleg aanwezig was voor de afgifte ter reiniging (klacht ongegrond).

92.129