

De coating op de kraag van de japon is volledig verdwenen - 1992

Gelet op de staat, waarin zich de onbeschadigde delen van de garnering bevinden, beoordeelt de Commissie het hechtvermogen van de polyurethaancoating op het basisweefsel als voldoende. Tekenen welke erop wijzen dat hier de hechting van de coating door veroudering en/of onder invloed van gebruiksomstandigheden (wrijving, lichtinwerking) is verminderd, ontbreken. Uitsluitend de coating op de buitenkant van de kraag is aangetast en weggesmolten. Dit wijst op een onvakkundige en/of niet op het symbool V afgestemde opmaakbehandeling op de stoompop, waarbij de kraag niet, zoals verwacht had mogen worden, afgedekt is geweest (klacht gegrond).

91.532