

**Jas voorzien van een coating zal onder invloed van gebruiksomstandigheden de mechanische beweging van reiniging na verloop van tijd niet meer kunnen doorstaan.
- 1994**

De jas met bontkraag is op een herkenbare plaats noch van een samenstellingsetiket, noch van een behandelingsetiket voorzien. Het artikel vertoont geen tekenen van een niet aan het materiaal aangepaste reinigingsbehandeling.

De Commissie heeft vastgesteld dat de jas bij de fabricage is voorzien van een coating. De hechting van de coating vermindert onder invloed van gebruiksomstandigheden, zoals zonlicht, atmosfeer en wrijving, waardoor zij op een aantal plaatsen zwakker wordt. Een reeds verzwakte hechting van de coating zal de mechanische beweging niet meer kunnen doorstaan met als gevolg dat de coating op die plaatsen loslaat en oplost in het reinigingsbad, waarna na afloop van de reinigingsbehandeling schade zoals waarvan hier sprake is aan het licht treedt (klacht ongegrond).

94.404