

De cocktailjurk bevat slijtplekken na reiniging. - 1992

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 100% acetaat; voering 100% polyester; dubbel voering, 100% acetaat en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

U u p v f l

De door de ondernemer volgens zijn opgave toegepaste reinigingsbehandeling is niet overeenkomstig de door de fabrikant met het symbool aanbevolen behandeling geweest. De streep onder de cirkel geeft aan een milde behandeling zonder toevoeging van water en weinig mechanische beweging tijdens de reiniging. Dit is hier duidelijk herkenbaar niet gebeurd, nu de vezelvlok plaatselijk heeft losgelaten van het basisweefsel (klacht gegrond).

92.025