

## **De fluwelen opdruk van een wollen jas is verdwenen. - 1992**

Het artikel is voorzien van een behandelingsetiket met de symbolen:

u p c d

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling.

Het artikel is vervaardigd van een basismateriaal, voorzien van een laagje vezelvlok. De beschadigingen bevinden zich op plaatsen, die tijdens het gebruik het meest aan slijtage onderhevig zijn. Tijdens het dragen hebben de pooltjes van de vezelvlok geheel of gedeeltelijk losgelaten uit het grondweefsel, waarop deze door middel van kleefstof op het grondweefsel worden aangebracht; tijdens de reinigingsbehandeling wordt dit proces versterkt, waardoor de beschadigingen zichtbaar geworden zijn. Proefondervindelijk heeft de Commissie ook vastgesteld, dat de vezelvlok ook nu nog na de gegeven reinigingsbehandeling oplost, wanneer deze in aanraking wordt gebracht met het middel Per, waarvoor op het behandelingsetiket het symbool staat (klacht ongegrond).

92.128