

Een beschadigd colbert. - 1992

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 100% scheerwol en bovendien van een behandelingsetiket met, voor zover nog leesbaar, de symbolen:

d p

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling.

Bij de confectionering is ter versteviging van het artikel gebruik gemaakt van plakbaar binnenwerk. Het binnenmateriaal is nog met de bovenstof verlijmd. Wanneer twee niet op elkaar afgestemde materialen met elkaar door kleefmiddel verbonden zijn, kunnen er aanzienlijke krimpverschillen tussen bovenstof en binnenwerk optreden, met als gevolg golfvorming, zoals hier het geval is (klacht ongegrond).

92.067