

### **Een vervilte wollen deken. - 1991**

Het artikel vertoont tekenen van vervilting. Dit betekent dat vochtigheid en mechanische beweging voor dit artikel tijdens de reinigingsbehandeling te hoog waren. Wanneer deze vervilting bij de afgifte van het artikel ter reiniging aanwezig was geweest, had de ondernemer dit bij aannahme moeten constateren en met de consument moeten bespreken, hetgeen noch gesteld noch gebleken is (klacht gegrond).

91.425