

Het stiksel van de trouwjurk is stuk. - 1992

De Commissie heeft vastgesteld dat in het lijfje geen elastiek is verwerkt. Het lijfje is met een rimpelstiksel gedecoreerd. De draad aan de achterkant van een dergelijk stiksel staat onder spanning en zal onder invloed van mechanische beweging tijdens het dragen en tijdens een reinigingsbeurt al snel breken. Naar valt aan te nemen is dit stiksel bovendien plaatselijk onvoldoende afgehecht geweest. Wanneer eenmaal de achterdraad is geknapt of is losgeraakt gaat het rimpeleffect verloren, zoals ook hier is gebeurd. Ook de losgelaten strik met tule is te wijten aan het onvoldoende afgehecht zijn van het stiksel, met gevolg dat het stiksel onder de bij de reinigingsbehandeling noodzakelijke mechanische beweging heeft losgelaten (klacht ongegrond).

92.278