

Krimrimpels op de pijpen - 1992

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 80% polyester, 20% katoen en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

Q p c d

Het betreft hier een weefselaantasting, die zich uitsluitend aan de buitenkant van de pijpen tot precies op de vouwen voordoet en wel ruim onder de knieplaats. Een dergelijke schade kan niet tijdens het gebruik zijn ontstaan, maar moet het gevolg zijn geweest van een weinig vakbekwame behandeling. Naar valt aan te nemen heeft het artikel tijdens de opmaak aldaar aan te hoge temperatuur bloot gestaan. Ook de aangetroffen doorgeperste naden wijzen op een te hete opmaak (klacht gegrond).

92.258