

Matrashoes is gekrompen en vergrauwd. - 1995

De matrashoes is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: tijk: katoen; vulling: wol en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

u p b d

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling. De Commissie heeft vastgesteld dat het artikel naaigarenkrimp vertoont. Onderzoek heeft uitgewezen dat het artikel is vervaardigd van garens, die een onderling verschillende garensparing hebben, tengevolge waarvan krimp in de vorm van relaxatiekrimp ongelijkmatig is opgetreden. Sommige garens zijn meer gekrompen dan andere waardoor het artikel thans vervormd is. Dit duidt echter niet op een foutieve reinigingsbehandeling, maar op de verwerking bij het weven van de stof van garens met ongelijke voorspanning. Voorts heeft de Commissie vastgesteld dat het artikel grauw is geworden.

Het artikel is vergrauwd ten gevolge van de adsorptie. Dit betekent dat het materiaal van het artikel bij de textielveredeling is behandeld met apprêteringsprodukten. Deze kunnen de in de eerste ogenblikken van de reinigingsbehandeling loskomende verontreinigingen adsorberen (vasthouden). Deze selectief geadsorbeerde verontreinigingen worden bij het drogen gefixeerd, met als gevolg kleurverandering van het materiaal (klacht ongegrond).

(zie ook categorie 'Materiaalschade en aspectverlies', subcategorie '(relaxatie-)krimp')

95.239