

Het artikel is met te veel mechanische beweging gereinigd. Het artikel is met te veel mechanische beweging gereinigd. - 1993

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 100% katoen; voering: deels 100% katoen en deels 100% acetaat en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

Q p v d

Het artikel is dermate egaal aan tekenen van witslijt onderhevig, dat de ernst van de schade niet kan worden verklaard met het onvoldoende doorgeverfd zijn van de stof. Een wrijfproef, uitgevoerd op plaatsen welke tijdens het gebruik nauwelijks een wrijving blootstaan - zoals de binnenzijde van de zakken - wijst uit dat de kleurstoffen redelijk bestand zijn tegen wrijving. De schade zal dan ook in

hoofdzaak zijn veroorzaakt doordat de ondernemer de streep onder het symbool **d** niet in acht heeft genomen en het artikel onder te intensieve mechanische beweging heeft gereinigd.

Enige tekenen van witslijt, welke tot het gebruik is te herleiden, vertoont het artikel wel. Dit valt met name te constateren op de kraag en op de plaatsen waar het materiaal is gerimpeld.

Ter voorlichting van de consument voegt de Commissie aan het voorgaande toe het hiernavolgende:

Witslijt betekent, dat de stof waarvan het artikel is gemaakt onvoldoende is doorgeverfd. Dit houdt onder meer in dat de kern van de vezel/het garen weinig of geen kleurstof heeft opgenomen bij het verven. Tijdens het gebruik treedt door wrijving slijtage op, waardoor op die slijtageplaatsen de wel aangeverfde buitenkant van de vezel/het garen enigszins afslijt en de witte niet aangeverfde kern min of meer zichtbaar wordt hetgeen pas goed zichtbaar wordt na een reinigingsbehandeling wanneer het "draagvuil" is verwijderd (klacht ongegrond).