

Warmtedrukmotief verdraagt geen afwerking door persen of doorstomen. Als vakman had de ondernemer hierop attent behoren te zijn - 1996

De bruidsjacon is op een herkenbare plaats, noch van een samenstellingsetiket, noch van een behandelingsetiket voorzien.

Gezien het niet gereinigde kapje van de bij het artikel behorende sluier is het zijde materiaal, waarvan het artikel is vervaardigd voorzien geweest van warmtedrukmotief. Een op deze wijze bewerkt materiaal verdraagt geen afwerking door persen of doorstomen. Dat is hier echter duidelijk herkenbaar gebeurd. Het artikel moge dan niet van een behandelingsetiket zijn voorzien, als vakman had de ondernemer op de warmtegevoeligheidsmateriaal met een dergelijk motief behoren attent te zijn en derhalve van de gegeven afwerking behoren af te zien.

96.307