

Na behandeling zitten er gaatjes in de schoot van de rok. Oorzaak is terug te voeren op gebruiksomstandigheden aangezien een met het etiket strijdende behandeling niet heeft plaats gehad. - 1995

Het artikel is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 55%polyester, 45% zuiver wol; voering 100% acetaat en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

u p v d l

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling. Hier is sprake van een mechanische beschadiging van het weefsel. De gerafelde randen en het enigszins opgehaald zijn van het weefsel rondom wijzen erop dat deze beschadigingen vóór de gegeven reinigingsbehandeling in aanleg reeds hebben plaatsgevonden. De plaats waar de beschadigingen zich bevinden -de schoot- is kenmerkend voor een oorzaak welke op gebruiksomstandigheden is terug te voeren. Bij aannahme ter reiniging zullen dergelijke zwakke plekjes in het weefsel niet opgevallen zijn.

Onder invloed van de mechanische beweging waarmee een reinigingsbehandeling noodzakelijkerwijs gepaard gaat kunnen reeds verzwakte vezels breken. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de oorzaak van de schade in aanleg aanwezig was voor de afgifte ter reiniging (klacht ongegrond).

95.066