

Relaxatiekrimp binnen de in de textielbranche toegestane norm. - 1994

De overgordijnen zijn voorzien van een behandelingsetiket met de symbolen:

y p c d

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet aan het materiaal aangepaste reinigingsbehandeling.

De door de ondernemer toegepaste reiniging in R113 (staat voor fluor) is een mildere reinigingsbehandeling geweest dan ingevolge het symbool d op het behandelingsetiket is toegestaan, hetgeen hem in dit geval niet met succes kan worden tegengeworpen.

De Commissie heeft het artikel nagemeten en heeft vastgesteld dat de huidige lengte 248 cm is. Uitgaande van de door de consument opgegeven oorspronkelijke lengte van het artikel is de opgetreden krimp ruimschoots binnen de in de textielbranche toegestane marge van 2-3% gebleven (klacht ongegrond).

94.348