

**Splitleer is een huidlaag met een open vezelstructuur, waardoor het leer eigenlijk niet geschikt is voor verwerking tot kledingstukken. - 1995**

Het bruine, suède jack is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: varkensleer, splitleer; voering 100% polyamide en bovendien van een behandelingsetiket met de tekst: "speciale lederreiniging".

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling. Het gaat hier duidelijk herkenbaar om een zwakke plek in het leder, welke gezien de daarbij op het leder aangetroffen lijmresten van oorsprong afgeplakt is geweest. In het chemische reinigingsbad is de lijm opgelost, waarna de beschadiging zichtbaar is geworden. Het artikel is vervaardigd van zogenaamd splitleer. Splitleer wordt gemaakt van leer door de huid over de volle oppervlakte te splijten in twee of soms drie lagen. De bovenlaag is het nappaleer. De tweede en de derde laag wordt splitleer genoemd. In deze twee lagen zijn vaak zwakke plekken aanwezig met een open vezelstructuur. Huidlagen met een open vezelstructuur zijn in wezen niet geschikt om te worden verwerkt tot kledingstukken. Bij de plooiing worden veredelingsproducten aangebracht om nog enige sterkte te geven aan het materiaal. Deze producten zijn in de reinigingsvloeistof opgelost, hetgeen gezien de aard en samenstelling van deze producten onvermijdelijk is. Dit heeft de kans op beschadiging van plaatsen met een open vezelstructuur vergroot, respectievelijk gerealiseerd (klacht ongegrond).

95.207