

Structuurverandering van linnen weefsel door oplossen apprêts. - 1994

De blauwe jurk is voorzien van een samenstellingsetiket met de gegevens: 100% linnen en bovendien van een behandelingsetiket met de symbolen:

y p c d

Het artikel vertoont geen tekenen van een niet met voormelde etiketten overeenstemmende behandeling.

Naast een klacht over kleurverandering en kleurslijtage is er ook een klacht over de structuurverandering.

Linnen weefsel geeft van nature een oneffen beeld. Tijdens het veredelingsproces worden apprêts aangebracht welke het weefsel een meer egaal en vlak aanzien geven. Dergelijke fabrieksmatig aangebrachte apprêts lossen in het chemisch reinigingsbad op, hetgeen gezien hun aard en samenstelling onvermijdelijk is. Het is niet mogelijk het effect van de fabrieksmatig aangebrachte apprêts te herstellen door aan het eind van het reinigingsproces een universeel apprt verdeeld over het gehele artikel opnieuw aan te brengen. Voorvermelde schadevormen kunnen eerst na herhaalde reinigingsbehandelingen duidelijk aan het licht komen (klacht ongegrond).

94.319