

**Na de reinigingsbehandeling is de opdruk op de veloursgordijnen verdwenen.  
Velours niet geschikt voor opdruk. - 1996**

Het verdwijnen van de print is niet het gevolg van een foutieve reinigingsbehandeling door de ondernemer, maar is veroorzaakt door het niet dan wel niet voldoende gefixeerd zijn geweest van de bij de fabricage gebruikte kleurstoffen, met als gevolg dat deze tijdens de reinigingsbehandeling zijn afgespoeld in de reinigingsvloeistof. Ter voorlichting van de consument wijst de Commissie er nog op, dat een zeefdruk print niet reinigingsbestendig is op velours, aangezien deze stof niet geschikt is voor opdruk.

96.235