

### **De voorkant van het colbert is gerimpeld. - 1991**

De Commissie is tot de conclusie gekomen, dat de vastgestelde schade het gevolg is van het loslaten van het plakbaar binnenwerk. Bij de confectionering is ter versteviging van het artikel gebruik gemaakt van plakbaar binnenwerk. De lijmlaag van het binnenwerk is niet reinigingsbestendig gebleken. Deze is plaatselijk opgelost met als gevolg dat thans blaasvorming zichtbaar is, hetgeen het artikel een rimpelig uiterlijk geeft.

De ondernemer kon in redelijkheid de schade niet voorzien en mocht er vanuit gaan dat het artikel bestand was tegen de door de fabrikant geadviseerde en toegepaste behandeling (klacht ongegrond).

91.463